

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑.	๗ มกราคม ๖๕	ขอเปลี่ยนแปลงท่อ ระบายน้ำเป็นฝาตะแกรง เหล็ก ๓ จุด ดังนี้ ๑) บ้านนายปัจจะ เรื่อง กระโทก ๒) บ้าน น.ส.เสาวลักษณ์ ข้าวหมื่นไวย ๓) บ้านนายสนติพงษ์ เรื่องเพรี	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๑๔ มกราคม ๒๕๖๕	นายขวัญชัย มนอยู่พะเนา	ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	น.ส.สวาย รังกระโทก สมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนตำบลเฉลียง ม.๑๐ -ใช้เวลาดำเนินการ ๗ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๒.	๑๔ มกราคม ๖๕	เนื่องจากทางสายจากชุม ประตู่ถึงเขตติดต่อกับ โคกกระชายซึ่งเป็นสาย หลัก มีบางช่วงได้เป็น หลุมเป็นบ่อ ซึ่งอาจจะ ทำให้เกิดอันตรายแก่ที่ นั่งประชาชน จึงขอให้ ช่วยซ่อมแซม	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๑๗ มกราคม ๒๕๖๕	นายอิวัฒน์ ล่ากระโทก	ดำเนินการซ่อมแซมจากชุมประตู่ถึง เขตติดต่อกับโคกกระชาย โดยนำเอา ยางสำเร็จ จำนวน ๑๕ ถูกลงไปซ่อมแซม ตามข้อร้องเรียนแล้ว	นายวิจิต พลาญผักแว่น ส.อบต.เฉลียง ม.๗ -ใช้เวลาดำเนินการ ๓ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๓.	๑๔ มกราคม ๖๕	ขออนุญาตตัดถนนเพื่อ วางท่อระบายน้ำ	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๒๑ มกราคม ๖๕	นายขวัญชัย มนอยู่พะเนา	ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นางสาวเกสร ลีพันธุ์ -ใช้เวลาดำเนินการ ๗ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๔.	๑๘ มกราคม ๖๕	ขอให้ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อภายในตำบล เฉลียง	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๒๔ มกราคม ๖๕	นายอิวิวัฒน์ ล่ากระโทก	ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อภายในตำบลเฉลียง ตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นายนำ ฉวยกระ โทก กำนันตำบล เฉลียง -ใช้เวลาดำเนินการ ๖ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๕.	๒๗ มกราคม ๖๕	โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน มี ความประสงค์จะ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ใหญ่ภายใน โรงเรียน	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๒ กุมภาพันธ์ ๖๕	นายจักรกฤษณ์ วัฒนพรหม	ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นางโสภิต ชันติ โชติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่ง แขวน -ใช้เวลาดำเนินการ ๖ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ อำเภอบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๖.	๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๕	ถนนช่วงปากทางเข้าจาก บ้านนางนิยมถึงบ้านนาย นิกรรณ์ได้ชำรุดเสียหาย ซึ่งยากและไม่ปลอดภัย กับผู้สัญจรไปมาจึงขอ ความอนุเคราะห์จาก ท่านนายก อบต.เจดีย์ ได้ดำเนินการซ่อมแซม ถนน	กองช่าง (อบต.เจดีย์)	๑๕ กุมภาพันธ์ ๖๕	นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาวิ	ดำเนินการซ่อมแซมถนนจากบ้านนาง นิยมถึงบ้านนายนิกรรณ์เรียบร้อยแล้ว	นายจักรพันธ์ อิมกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหนอง หว้า ม.๗ -ใช้เวลาดำเนินการ ๕ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๗.	๘ มีนาคม ๖๕	กำนันตำบลเฉลียงได้แจ้ง ว่าถนนริมคลองสายท่า โบสถ์ถูกน้ำกัดเซาะ เนื่องจากน้ำฝนที่ตกหนัก และเป็นจุดระบายน้ำทั้ง ของหมู่บ้าน ทำให้ไม่ สามารถสัญจรได้	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๘ มีนาคม ๖๕	นายขวัญชัย มนอยู่พะเนา	ดำเนินการซ่อมแซมถนนริมคลองสาย ท่าโบสถ์และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามข้อร้องเรียนแล้ว	นายนำ ฉวยกระโทก กำนันต.เฉลียง -ใช้เวลาดำเนินการ ๒ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๘.	๘ มีนาคม ๖๕	ได้รับแจ้งว่าฝาดะแกรง เหล็กวางระบายน้ำ บริเวณหลังเมรุวัดท่า ศิลาอาสน์ ชำรุด จำนวน ๒ ฝาด อาจก่อให้เกิด อันตรายต่อการสัญจร ของยานพาหนะ	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๑๕ มีนาคม ๖๕	นายอิทธิวัฒน์ ล่ากระโทก	ดำเนินการซ่อมแซมฝาดะแกรงเหล็ก วางระบายน้ำบริเวณหลังเมรุวัดท่าศิลา อาสน์ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามข้อร้องเรียนแล้ว	น.ส.วาณิชดา พิงแสงดาว ผู้ใหญ่บ้านเฉลียง ทุ่ง ม.๒ -ใช้เวลาดำเนินการ ๗ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบรบือ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๙.	๑๔ มีนาคม ๖๕	มีความประสงค์ให้ อบต. เฉลียง วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าอุ้งช้างต้อง ติดถนนลาดยาง เนื่องจากน้ำไหลกันเซาะ ทำให้การสัญจรเป็นไป ด้วยความยากลำบาก เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๑๖ มีนาคม ๖๕	นายอิวัฒน์ ล่ากระโทก	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำบริเวณ หน้าอุ้งช้างต้องติดถนนลาดยางและได้ ดำเนินการแก้ไขปัญหตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นางบรรทม สาตกระโทก ผู้ใหญ่บ้านเฉลียง ใหญ่ ม.๑ -ใช้เวลาดำเนินการ ๓ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบรบือ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑๐.	๒๔ มีนาคม ๖๕	บริเวณหน้าบ้านนาย ชelos ปราชระโทก เวลามีฝนตกน้ำที่ไหลไป จากซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ได้ไหลข้ามถนนและ ทะลักเข้าบ้านนายชelos ซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหาย	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๓๐ มีนาคม ๖๕	นายอิวัฒน์ ล่าระโทก	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นายสนธยา ก่อนระโทก สมาชิก อบต. เฉลียง ม.๒ -ใช้เวลาดำเนินการ ๗ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบรบือ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑๑	๒๘ เมษายน ๖๕	เรื่องไฟสาธารณะชำรุด จำนวน ๒ จุด ๑) บ้านนายแดง ๒) บ้านแจ้กลอย	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๙ พฤษภาคม ๖๕	นายจักรกฤษณ์ วัฒนพรหม	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นายสังสรรค์ เสียบกระโทก สมาชิก อบต. เฉลียง ม.๕ -ใช้เวลาดำเนินการ ๑๒ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑๒	๑๐ พฤษภาคม ๖๕	ถนนชำรุด บริเวณ ๓ แยกบ้านนายตม กิ่งสัก กลาง ซึ่งเกรงว่าจะเกิด อันตรายต่อร่างกายและ ทรัพย์สิน	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๒๓ พฤษภาคม ๖๕	นายขวัญชัย มนอยู่พะเนา	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นายไพฑูรย์ เลียบกระโทก สมาชิก อบต. เฉลียง ม.๘ -ใช้เวลาดำเนินการ ๑๔ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑๓	๑๗ พฤษภาคม ๖๕	ท่อระบายน้ำทรุดเป็น โพรงทำให้ปูนที่เททับ เกิดการทรุดเป็นโพรง บริเวณหน้าบ้านนาง สะท้าน ลาดกระโทก	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๒๓ พฤษภาคม ๖๕	นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาวิ	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นายพันธ์ศักดิ์ รัตนพงศ์กีวี สมาชิก อบต. เฉลียง ม.๓ -ใช้เวลาดำเนินการ ๘ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ อำเภอบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑๔	๒๖ พฤษภาคม ๖๕	วางระบายน้ำบริเวณ หน้าวัดโคกแขวน ม.๕ ต. เจดีย์ เวลาฝนตก ท่อ ตันทำให้น้ำท่วมขัง ทำ ให้สัญจรไม่สะดวก	กองช่าง (อบต.เจดีย์)	๒๗ พฤษภาคม ๖๕	นายขวัญชัย มนอยู่พะเนา	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นายสังสรรค์ เลียบกระโทก สมาชิก อบต. เจดีย์ ม.๕ -ใช้เวลาดำเนินการ ๔ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ อำเภอบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑๕	๑๘ กรกฎาคม ๖๕	ถนนบริเวณทางไปท่า โบสถ์ถูกน้ำกัดเซาะ เป็น หลุมเป็นบ่อ สัญจรเพื่อ ไปไร่นาเป็นไปอย่าง ยากลำบาก	กองช่าง (อบต.เจดีย์)	๒๒ กรกฎาคม ๖๕	นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาวิ	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นายนำ ฉวยกระโทก กำนันตำบลเจดีย์ -ใช้เวลาดำเนินการ ๗ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ อำเภอบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑๖	๒๖ กรกฎาคม ๖๕	ถนนเส้นหัวโกรกไธรง บุญส่ง-นางสนุ่น เป็นร่อง รถสัญจรไปมาลำบาก	กองช่าง (อบต.เจดีย์)	๒๗ กรกฎาคม ๖๕	นายขวัญชัย มนอยู่พะเนาวิ	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นางภฤตยา ธีรวุธสกุล สมาชิกสภา อบต. เจดีย์ ม.๑ -ใช้เวลาดำเนินการ ๓ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑๗	๑๐ สิงหาคม ๖๕	ขอให้รถกระเช้าตัดต้นไม้ ที่จะล้มทับบ้านและ สายไฟ	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๑๒ สิงหาคม ๖๕	นายวีระ สีพันดุง	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นายสัญญา สัญญากุล -ใช้เวลาดำเนินการ ๕ วัน

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแก้ไข ปัญหาหรือแจ้งผล ความคืบหน้าให้ ประชาชนทราบ	ชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (ชื่อที่อยู่ ผู้ร้องฯ) ใช้เวลา ดำเนินการ
๑๘	๕ กันยายน ๖๕	ขอให้รถกระเช้าตัดต้นไม้ บริเวณหน้าปากซอย ประชาชื่นและซอยสันติ สุข	กองช่าง (อบต.เฉลียง)	๖ กันยายน ๖๕	นายวีระ สีพันดุง	ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียนแล้ว	นายพันธ์ศักดิ์ รัตนพงศ์วี สมาชิกสภา อบต.เฉลียง ม.๓ -ใช้เวลาดำเนินการ ๒ วัน